

IGK.0003.6.2019

**Sz. P. Paweł Kotwica**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Niemodlinie**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 04 lutego 2019 r. złożoną przez Radnego Rady Miejskiej w Niemodlinie dotyczącą otoczenia miejsca Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Brzozowej w Niemodlinie, informuję:

Występujące na zdjęciach zastoiny wodne są spowodowane tym, że po obfitych opadach śniegu nastąpiła odwilż, lecz grunt jeszcze jest w dalszym ciągu zamrożony i nie wchłania tak dużej ilości wody, stąd przez pewien czas utrzymywać się będzie ona na powierzchni terenu. Problem ten ustąpi, gdy ziemia odmarznie.

Nie jest natomiast wskazane utwardzanie terenu żwirem lub tłuczniem, bowiem zgodnie z założeniami określonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla Programu budowy Otwartych Stref Aktywności, urządzenia do ćwiczeń winny być wykonane na podłożu nieurazowym. Dla obiektów w naszym mieście przyjęto nawierzchnię trawiastą zgodnie z dokumentacją projektową.

**BURMISTRZ**  
*Dorota Koncewicz*